



Прокуратура
Российской Федерации

Прокуратура
Красноярского края

Минусинская
межрайонная прокуратура

ул. Октябрьская, 41,
г. Минусинск,
Красноярский край, 662608

Главе Городокского сельсовета
Тощеву А.В.

№ _____

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства в сфере безопасности
дорожного движения

Минусинской межрайонной прокуратурой совместно с ОГИБДД МО МВД России «Минусинский» проведена проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения на территории Минусинского района, в ходе которой выявлен ряд нарушений действующего законодательства.

В соответствии с ч. 4 ст. 6 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» органы местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации в пределах своей компетенции самостоятельно решают вопросы обеспечения безопасности дорожного движения. Полномочия органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности дорожного движения являются расходными обязательствами муниципальных образований.

Кроме того, в соответствии с п.п. 1, 6 ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ к полномочиям органов местного самоуправления в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности относятся: осуществление контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения; осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения.

Согласно ст. 12. Федерального закона «О безопасности дорожного движения» ремонт и содержание дорог на территории Российской Федерации должны обеспечивать безопасность дорожного движения.

Вместе с тем, в рамках проверки прокуратурой выявлен ряд нарушений.

Так, на перекрестке улиц Щетинкина – Кирова, села Городок, Минусинского района, Красноярского края - выявлены следующие недостатки в содержании дорог, дорожных сооружений и технических средств организации дорожного движения: в нарушении пункта 5.3.2 ГОСТ Р 52289-2004 «Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и

БК № 004238

направляющих устройств», отсутствует дорожный знак 2.1 (главная дорога), в нарушении пункта 6.2.4 ГОСТа Р 50597 – 2017 «Автомобильные дороги и улицы», изменение положения дорожного знака 2.4 (уступите дорогу).

На ул. Красных Партизан, от ул. Щетинкина до ул. Рабочая, села Городок, Минусинского района, Красноярского края - выявлены следующие недостатки в содержании дорог, дорожных сооружений и технических средств организации дорожного движения: в нарушении пункта 8.1 ГОСТа Р 50597 – 2017 «Автомобильные дороги и улицы», на поселковой улице, местного значения, после выпадения осадков в виде снега, спустя 12 часов не произведена снегоочистка дорожного полотна, в результате чего допущено образование снежного наката.

На перекрестке улицы Красных Партизан – переулок Колхозный, села Городок, Минусинского района, Красноярского края - выявлены следующие недостатки в содержании дорог, дорожных сооружений и технических средств организации дорожного движения: в нарушении пункта 5.3.2 ГОСТ Р 52289-2004 «Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», отсутствует дорожный знак 2.1 (главная дорога).

На перекрестке улиц Красных Партизан – Рабочая, села Городок, Минусинского района, Красноярского края - выявлены следующие недостатки в содержании дорог, дорожных сооружений и технических средств организации дорожного движения: в нарушении пунктов 5.3.2 и 5.3.6 ГОСТ Р 52289-2004 «Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», отсутствуют дорожные знаки 2.1 (главная дорога) и 2.4 (уступите дорогу).

На ул. Заводская, от ул. Красных Партизан до ул. Рабочая, села Городок, Минусинского района, Красноярского края - выявлены следующие недостатки в содержании дорог, дорожных сооружений и технических средств организации дорожного движения: в нарушении пункта 8.1 ГОСТа Р 50597 – 2017 «Автомобильные дороги и улицы», на поселковой улице, местного значения, после выпадения осадков в виде снега, спустя 12 часов не произведена снегоочистка дорожного полотна, в результате чего допущено образование снежного наката.

На ул. Рабочая в районе дома 48, села Городок, Минусинского района, Красноярского края - выявлены следующие недостатки в содержании дорог, дорожных сооружений и технических средств организации дорожного движения: в нарушении пункта 5.3.3.1 ГОСТа Р 52766-2007 «Элементы обустройства. Общие требования» - на остановочном пункте отсутствует автопавильон.

Таким образом, отсутствие надлежащего контроля за организацией безопасности дорожного движения на дорожно-уличной сети, нарушение требований к эксплуатационному состоянию автомобильных дорог способствует созданию аварийной ситуации и совершению дорожно-транспортных происшествий, что является нарушением законодательства о безопасности дорожного движения.

Отсутствие предусмотренных законодательством дорожных знаков, ограждений, светофоров вблизи детских общеобразовательных учреждений является фактором, способствующим увеличению числа дорожно-транспортных происшествий и детского травматизма.

Несоблюдение требований к эксплуатационному состоянию автомобильных дорог, а также технических требований к элементам обустройства автомобильных дорог общего пользования являются нарушением законодательства о безопасности дорожного движения.

С учетом изложенного, и руководствуясь статьей 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть данное представление с участием прокурора и принять конкретные меры, направленные на устранение допущенных нарушений законодательства и недопущение подобных нарушений впредь.
2. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.
3. О результатах рассмотрения сообщить межрайонному прокурору в установленный законом месячный срок с приложением копии приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.

Заместитель межрайонного прокурора
младший советник юстиции



Т.Я. Струкова